

Приложение 1
к Паспорту доступности объекта и услуг № 1138/10017
Дата формирования «02» февраля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ № 21
«Алгеньский детский сад»
С.В. Степанова
«02» февраля 2018 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Алгеньский детский сад» г. Юрга»

652050, Кемеровская область, город Юрга, ул. Московская, 30А

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта)		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (выходы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	Нет парковки и маршрутной карты	Разработка маршрутной карты	- Оборудование парковки.	Г-ч Г-ч	С-ч Г-ч	О-ч С-ч Г-ч У
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед	На лестнице отсутствуют поручни двухуровневые, пандус, минипандус,	Установка доводчиков	Оборудование поручней двухуровневых + пандуса,	Г-ч	У С-ч Г-ч	О-ч О-в С-п С-ч

<ul style="list-style-type: none"> - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур 	<p>двухуровневые, пандус, минипандус, маршрутные карты. Ремонт крыльца. На входных дверях нет доводчиков.</p>		<p>двухуровневых пандуса, минипандуса, информационных знаков. Ремонт крыльца</p>	Г-ч	Г-ч	С-п С-ч Г-п Г-ч У
<p>3. Пути движения внутри здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Пандус (внутри здания) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) 	<p>Отсутствие направляющих поручней в коридоре и в холле, минипандусов, маршрутной карты, информационного табло с номером телефона специалиста, информационных знаков</p>	<p>Разработка маршрутной карты, размещение информационных знаков</p>	<p>Разработка и установка: направляющие поручни в коридоре и в холле минипандусов, информационного табло с номером телефона специалиста</p>	Г-ч	О-в С-ч Г-ч У	О-п О-в С-п С-ч Г-п Г-ч Г-ч У
<p>4. Зоны целевого назначения здания</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания Жилые помещения Места прилегания труда 	<p>Отсутствие минипандуса, доводчиков, информационного табло с номером телефона специалиста</p>		<p>Установка минипандуса, доводчиков, информационного табло с номером телефона специалиста</p>	Г-ч		О-п О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
<p>5. Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната</p>	<p>Не соответствуют дверные блоки; Отсутствие поручней,</p>		<p>Установка дверных блоков,</p>	Г-ч		О-п О-в С-п

	- Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	Дверных замков с двухсторонним открыванием, доводчиков, смесителя локтевого, информационного табло с номером телефона специалиста		Дверных замков с двухсторонним открыванием, поручней, доводчиков, смесителя локтевого, информационного табло с номером телефона специалиста					С-ч Г-п Г-ч У
6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях	Отсутствие панелей, информационно-тактильных знаков оповещения.	Разработка панелей.	Установка информационно-о-тактильных знаков оповещения, направляющих поручней в коридоре и в холле	Г-ч У	С-ч Г-ч У		О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	
7.	Сайт организации Пути движения к объекту от остановки	Отсутствие маршрутной карты		Разработка маршрутной карты	У			К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН

К

О-н

О-в

С-п

С-ч

Г-п

Г-ч

У

